


TABULKA MÍSTNOSTÍ - MONITOROVACÍ CENTRUM - BP				
Č.M.	UČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	TYP PODLAHY	POVRCH ZDÍ
1.01	CHODBA	6,36	PVC	OMÍTKA + MALBA
1.02	LOŽNICE	12,56	PVC	OMÍTKA + MALBA
1.03	OBÝVACÍ POKOJ	17,92	PVC	OMÍTKA + MALBA
1.04	KUCHYŇ	6,81	PVC	OMÍTKA + MALBA/KER. OBKLAD
1.05	KOUPELNA + WC	4,79	KER.DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA/KER. OBKLAD
1.06	KOMORA	1,66	BET. MAZANINA	OMÍTKA + MALBA


LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

- POZNÁMKA**
MONITOROVACÍ CENTRUM
- ODSTRANIT PODLAHOVÉ KRYTINY VE VŠECH MÍSTNOSTECH BYTU (VÝJMA KOMORY)
 - VYBOURAT VŠECHNY KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBU
 - DEMONTOVAT VŠECHNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
 - VYBOURAT STOUPAČKOVOU UMAKARTOVOU STĚNU
 - ZASLEPIT PŘÍVOD PLYNU V KUCHYNI
 - DEMONTOVAT KUCHYŇSKOU LINKU A VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE
 - VYBOURAT NARUŠENÉ OMÍTKY
- VYBOURAT DRÁŽKY A PROSTUPY DLE POŽADAVKŮ SPECIALISTŮ - VIZ. F.1.4.h03 PŮDORYS 1.NP SLP



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PRŮZKUMY • ZAMĚŘENÍ • PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY	
TOMÁŠ PAVLÍK	ING. JANA PODGORSKÁ	ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK		
MÍSTO	HAVLÍČKOVÉ NÁMĚSTÍ 741/11, 741/12, 708 00 OSTRAVA - PORUBA			
INVESTOR	SMO - MOB PORUBA KLIMKOVICKÁ 55/28, 708 56 OSTRAVA - PORUBA			
ÚPRAVA VSTUPŮ A ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ V 741/11 A 741/12 V OSTRAVĚ - PORUBĚ			DATUM	12/2012
			ÚČEL	DSP
			ČÍSLO ZAK.	2696
MONITOROVACÍ CENTRUM - BOURACÍ PRÁCE			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
			1:50	F.1.1 01