

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

ul. 28. října 201

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

D. DOKLADY

D O K U M E N T A C E P R O S T A V E B N Í P O V O L E N Í V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

**VÝMĚNA OKEN A PŘESTAVBA UBYTOVEN V 15. A 16.NP NA
HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ 741/11 A 741/12 V OSTRAVĚ-PORUBĚ**

Investor: **SMO – MOB PORUBA**, Klimkovická 55/28
708 56, Ostrava - Poruba

Zpracovatel: **MARPO s.r.o.**, 28.října 201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Zodpovědný projektant: Tomáš Pavlík

Vypracovala: Alena Kubínová

Seznam dokladů:

1. Kopie katastrální mapy ze dne 10.12.2012
2. Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta – koordinované stanovisko
3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
4. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Poznámka

Stanoviska dotčených orgánů státní správy musí být pro investora a dodavatele závazná a jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.

Před zahájením stavby je dodavatel povinen požádat správce sítí, které se nacházejí v zájmové oblasti, o vytýčení těchto sítí.

V případě, že některému vyjádření uplyne platnost, musí investor požádat o vydání nového vyjádření.

Závěry dotčených orgánů státní správy, organizací a institucí:

2. Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta – koordinované stanovisko

- č.j. SMO/73514/13/ÚHA/GAV, vyjádření ze dne 02.04.2013

Odbor ochrany životního prostředí - č.j. SMO/73514/13/ÚHA/GAV, vyjádření ze dne 03.11.2013

- souhlasí s PD za dodržení podmínek

Odbor dopravy - č.j. SMO/73514/13/ÚHA/GAV, vyjádření ze dne 06.03.2013

- k uvedené záležitosti není odbor dopravy MMO dotčeným orgánem,

Oddělení územního plánování - č.j. SMO/73514/13/ÚHA/GAV, vyjádření ze dne 14.03.2013

- umístění stavby není v rozporu s Územním plánem města Ostravy, ÚHA upozorňuje, že dotčená stavba se nachází v městské památkové zóně

Oddělení památkové péče – č.j. SMO/73514/13/ÚHA/GAV, vyjádření ze dne 27.03.2013

- přípustná za dodržení podmínek:
- nová okna budou vyrobeny jako repliky oken původních, budou odpovídat tvarem, profilací a subtilitou ráků včetně barevnosti,
- při výměně oken nebude poškozeno ostění ani fasáda kolem oken, v případě poškození je nutno doplnit omítkou podle původní struktury, hrubosti, barevnosti jako omítka původní,
- u nových oken není nutné dodržet větrací otvor v horní části větracích křidel nebo okenního rámu

3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

- č.j. KHSMS 7215/2013/OV/HOK, vyjádření ze dne 11.03.2013,
- souhlasí s PD

4. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

- zn. HSOS-804-2/2013, vyjádření ze dne 29.01.2013
- souhlasí s PD bez připomínek